



## GRUNDVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Slutbesiktning – Fiberdragning. Den 29 maj, 2019

**Plats:** Grundvik, Ljusterö

**Deltagare:**

Grundviks Samfällighetsförening (GS): Tommie Jönsson,  
Johan Iverus samt Henrik Lindström

Österåkers Stadsnät AB (ÖS): Bobby Norén/Score AB

**Kopia:**

Österåkers Stadsnät AB: Thomas Molin

Grundviks Samfällighetsförening: Styrelsen

### Protokoll

1. Bakgrund. Enligt avtal mellan GS och ÖS daterat den 29 november 2016 skall en slutbesiktning genomförs när arbetet med att gräva ner fiberkabel inom Grundvik är avslutat. Arbetet har utförts av Score AB på uppdrag av ÖS.
2. Deltagarna inspekterade valda vägvsnitt inom Grundvik samt gick igenom kartan som visar var fiberkabeln är förlagd i vägområdet.
3. ÖS bekräftar att fiberkabeln är förlagd på minst minimidjup enligt avtalet inom hela området. Enda undantaget är där kabeln har frästs ner i berget och gjutits in.
4. Kommentarer:
  - Arbetet anses generellt vara väl utfört.
  - Den karta som GS har erhållit har tyvärr dålig upplösning och det svårt (går ej i flera fall) att se hur kabeln är dragen och var den ansluter till de enskilda fastigheterna. Det är viktigt att GS och den enskilda fastighetsägaren har kännedom om var kabeln finns för att undvika skador i samband med schaktningsarbeten. GS önskar en kabelkarta med bättre upplösning, gärna digitalt. Bobby visade på sin telefon en översikt med en betydligt bättre detaljinformation.
  - Sjökabeln som ansluter vid badberget (Grundviks Brygga) är inte nedgrävd i strandkanten utan endast täckt med stenar. Täckning får anses som bristfällig och ger ett dåligt skydd av kabeln. GS har dock inga invändningar då det är ÖS som står risken om kabeln skulle skadas. Rekommendationen är dock att kabeln grävs ner i strandkanten så att den inte syns och att man minimerar risken för att isen får tag i kabeln.
  - Det finns ett antal (5) ställen där kabeln korsar väg som har en ytbeläggning ("oljegrus"). Dessa ställen är endast återfyllda med grus. Detta grus försvinner dock och det bildas mindre "diken". Detta behöver åtgärdas med någon form av beläggning eller "klistring" så att vägbanan blir rimligt jämn.
  - Förslag från GS: Ordförande för GS har nyckel till nodskåpet vid Grundviks brygga. Detta behövs i det fall strömmen behöver brytas till fastigheten och då säkra ström till fiberutrustningen.

Ovanstående godkännes:

~~Bobby Norén~~ Thomas Molin  
För Österåkers Stadsnät

Henrik Lindström  
För Grundviks Samfällighetsförening